

Председатель общества инвалидов
Муниципального района Иса克林ский



Антонова Н.В.
Подпись

/Антонова Н.В./
Ф.И.О.

«08» сентября 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель межведомственной рабочей группы



Власов А.В.
Подпись
Отдел
Администрации
Муниципального района
Иса克林ский
Тельстрова
«08» сентября 2017 г.

/Власов А.В./
Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ:

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ ОТ « _____ » _____ 20__ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Структурное подразделение «Детский сад Теремок» государственного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы муниципального района Иса克林ский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446570, Российская Федерация, Самарская область, Иса克林ский район, с. Исаклы, ул. Первомайская, 4А; фактический адрес: 446570, Российская Федерация, Самарская область, Иса克林ский район, с. Исаклы, ул. Рабочая, 4А; тел. 8(84654)2-11-40; факс: 8(84654)2-21-23; isaklitem@mail.ru, директор Нестерова Евгения Николаевна

1. Наименование населенного пункта с.Исаклы (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

2. Ведомственная принадлежность _____

3. Вид деятельности образование _____

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная _____

5. Объем предоставляемых услуг 120 ед.в день (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость) _____

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, количество этажей в здании — 2, занимаемый организацией этаж -1-ый и 2-ой. Стены наружные и внутренние капитальные кирпичные. Перекрытия междуэтажные и подвальные ж/б плиты. Лестницы выполнены из бетона.

Фундамент – ж/б блоки.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 4 - основные, 2 - запасные

8. Год постройки 1971 год

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	150		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть, нет		
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет	с пандусом	есть, нет
Внеуличные переходы	есть, нет	с подьемником	есть, нет
Тактильные указатели	есть, нет		есть, нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть, нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	есть, нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	есть, нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
Вход на территорию (при наличии отражения):		≥ 1,2 м	1,3м	К, О		≥0,9
Ширина прохода, калитки		наличие		К, О		
* Информация об объекте Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):		наличие	отсутствует	К, О		
* Указатели направления движения		наличие	отсутствует	К, О		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения		≥2,0 м	>2,0м	К, О		
Ширина непереходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)		≥ 1,2 м		К		
Тактильная полоса перед съездом		не менее 2,0 х 1,8 м	отсутствует	С		
Тактильная полоса перед лестницей		> 0,8 м	отсутствует	С		

Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует	С		
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствует	С		
*Перепад высот бордюров, готовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	отсутствует	К, С, О		
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м		К, С, О		
*Места отдыха	наличие	имеются	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		отсутствует			
Расстояние до входа в здание (от калитки до здания)	≤ 50 м	<30 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует			
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	отсутствует			
Открытая лестница		отсутствует			
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м				
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней				
Единообразная геометрия ступеней	наличие				
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м				
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие				

	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие						
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м						
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м						
	не травмирующие окончания	наличие						
	- высота поручней	0,9 м						
	Пандус на рельефе							
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м						
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$						
	Поручни с двух сторон:	наличие						
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м						
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м						
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м						
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м						
	- не травмирующие окончания	наличие						
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м						
	Разворотные площадки:							
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5$ х $1,5$ м						
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5$ х $1,5$ м						

	- при въезде на пандус вниз	> 1,5 x 1,5 м				
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие				

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно				
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$		О		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	имеются	К, О		
	*Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	имеется	К, О		
	Информация об объекте	наличие	имеется	К, О		

	Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	имеется				
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует				
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует				
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует				
	Поручни с двух сторон (с одной стороны)	наличие	имеется				
	- на высоте	0,9 м	0,9 м				
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	$\geq 0,3$ м				
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	имеется				
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	отсутствуют				
	Пандус наружный						
	Ширина марша	наличие	имеется				
		$\geq 1,0$ м	1,05 м				
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	$\leq 5^\circ$				
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,5 м				
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствуют				
	Разворотные площадки:						
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ х $1,5$ м					
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса $\geq 1,5$	$\geq 1,5$					

Более 0,8 м)						
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$			К		
Поручни с двух сторон:	наличие	имеются	К, О			
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0 м	К, О			
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К			
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О			
- * горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$		К, О			
- не травмирующие окончания	наличие	имеются	К, О			
Нескользящее покрытие	наличие	имеется	К, О			
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К			
*Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствует	С			
Тамбур						
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	1,80 x2.30 м	К			
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О			
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$	1,3 м	К, О			
- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> элемента <		К			

	0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (Эту таблицу нам не надо заполнять, т.к. лестницы не задействованы для инвалидов)

(Для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют т	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствуют т	О, С		
	- на высоте	0,9 м		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м		О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		отсутствует			
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Угол уклона	≤ 5°		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям	наличие		К		

Маршей высотой не менее 0,05 м					
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К	
Поручни с двух сторон:	наличие			К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			К	
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м			О	
- * горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м			К	
- не травмирующие окончания	наличие			К, О	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствует		К	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
- стационарный	наличие	отсутствует		К	
- мобильный	наличие	отсутствует		К	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,5 м		К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	отсутствуют		К, О	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеются		К, Г	
* Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	имеются		К, Г	
* Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствуют		С	
* Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствуют		Г	
* Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствуют		Г	

*Тактильная схема	наличие	отсутствующую Г	С		
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		О		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж		К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м		С		
*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствующую Г	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	имеется	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	отсутствующую Г	О		
- на высоте	0,9 м		О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	отсутствующую Г	О		
Пандус внутренний на этаже		отсутствует			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		

* Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

* Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	С		
* Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствуют	О, С		
- на высоте	0,9 м		О, С		
- * горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
- не травмирующие окончания	наличие		О, С		
- * указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
Лифт пассажирский	наличие	имеется			
Кабина:					

	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$ для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	2,1 x 1,4 м	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95 \text{ м}$ для действующих объектов $\geq 0,8 \text{ м}$	1,0 м	К		
	-* Поручни	наличие	имеются	О		
	* Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	имеется	Г, С		
	* Знак доступности	наличие	имеется	К		
	* Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	имеются	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ЭТУ ТАБЛИЦУ НАМ НЕ НАДО ЗАПОЛНЯТЬ)
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации:	Примечание
		доступности, установленный для инвалидов	наличие		ремонт и по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	

1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	отсутствует	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабине №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м		К		
	*Высота порога	отсутствие		К, О		
	*Информация тактильная	наличие		С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м		К		
	-* высота прописных букв	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)					

	Ширина x глубина	1,5x1,5 м			К		
	*Место для сидения	наличие			О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие			О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	1%		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м			К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2			Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие			К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещени ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие		К		
	Санузел для инвалидов	наличие	имеется	К		
	Знак доступности помещения	наличие	имеется	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С		

Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	1м	К		
Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
Кабины для инвалидов:		отсутствуют			
- количество кабин	> 1 шт.		К, О		
- ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м		К, О, С		
- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м		К, О, С		
Опорные поручни	наличие	имеются	К, О		
в т.ч. откидные	наличие	имеются	К		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 x 1,2 м		К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствуют	О		
Раковина:					
- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м		К		
- * высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,75 м	К, О		
- опорный поручень	наличие	имеется	К, О		
Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	отсутствует	К		
Душевые					
Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м	отсутствуют	К, О		
* Размеры сиденья душевой кабины: глубина x	≥ 0,48 x 0,85 м		К, О		

длина							
Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	К, О, С				
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых							

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствующую т	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	отсутствующую т	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	отсутствующую т	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны	наличие		С		

ручки							
на кнопках управления лифта	наличие					С	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие					С	
Текстофоны (Текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	отсутствую				Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	отсутствую				С, Г	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствую				К	
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствую				С	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	отсутствую				С	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствую				Г, С	
Малотабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствую				К, С, О, Г	
*Индукционная система	наличие	отсутствует				Г	

7. ВЫВОДЫ

Территория, входная группа, пути движения и т.д. соответствуют требованиям норматива доступности установленными для инвалидов и других маломобильных групп населения категории К, О, Г, С, У

Член межведомственной рабочей группы, начальник МУП «Служба
 единого заказчика» Администрация муниципального района
 Исаглинский мунципального района Исаглинский Самарской области

Дата заполнения: _____ Свистунов М.В.

«08» сентября 2017 года



Дата заполнения: _____

Нестерова Е.Н.

Директор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаглы

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)