

АКТ  
обследования школьного маршрута  
**Исаклы - Багряш - Н. Байтермиш - Исаклы**

« 30 » июля 2021 г.

с км (№ дома, от пересечения с ул.) 0 км до км (№ дома, до пересечения с ул.) **а/д Исаклы- Багряш км 0- км 13,37; а/д Багряш- Новый Байтермиш км 0- км 8,45**

Комиссия в составе:

Начальник ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому р-ну \_\_\_\_\_ Шалашников П.А.

Директор филиала «Исаклинское ДЭУ» \_\_\_\_\_ Кутиков В.А.

ГИДН ОГИБДД О МВД России по Исаклинскому р-ну \_\_\_\_\_ Терентьев Н.Г.

Начальник Исаклинского отдела образования Северо-Восточного управления \_\_\_\_\_ Осипова Н.В.




В целях выявления нарушений законодательства Российской Федерации безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения **ГОСТ Р-50597-93**

Территория обслуживания: **а/д Исаклы- Багряш км 0- км 13,37; а/д Багряш- Новый Байтермиш км 0- км 8,45**  
(участок автомобильной дороги, улицы)

Установлено:

Место нахождения школьного маршрута	Недостатки	Сроки исполнения	Ответственный за устранение
а/д Исаклы- Багряш км 0- км 13,37	Замечаний нет		
а/д Багряш- Новый Байтермиш км 0- км 8,45	Замечаний нет		

Комиссия в составе:

 (Шалашников П.А.)  
 (Кутиков В.А.)  
 (Терентьев Н.Г.)  
 (Осипова Н.В.)