

Согласовано:

Председатель общества инвалидов
Муниципального района
Исаклинский



Н.В. Антонова

« 10 » 20 24 г.

Согласовано:

Начальник отдела архитектуры
и градостроительства
администрации Муниципального
Района Исаклинский



А.В. Власов

« 10 » 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ СОШ
им. М.К. Овсянникова
с. Исаклы



Е.Н. Нестерова

« 10 » 20 24 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 8 « 10 » 09 20 24 г.**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: Мордовоаделяковский филиал Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области;

1.2. Адрес объекта: 446595 Российская Федерация, Самарская область, Исаклинский район, с. Мордово-Аделяково, ул. Куйбышева, д.34

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание- 1-ое этажное здание;
- часть здания да ;
- наличие прилегающего земельного участка(да, нет): да, 416 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1984г.

Последнего ремонта: 2023г.

1.5. Дата проведенных плановых ремонтно-строительных работ по созданию архитектурной доступности для маломобильных граждан -

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации(полное юридическое наименование): Мордовоаделяковский филиал Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области;

1.7. Юридический адрес организации(учреждения): 446595 Российская Федерация, Самарская область, Исаклинский район, с.Мордово-Аделяково , ул.Куйбышева, д.34

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация(наименование): Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446450, Самарская область, г.Похвистнево, ул. А.Васильева, д.7

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

- начальное общее образование,

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети младшего школьного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: 0

2.6. Плановая мощность: 15 человек в день (6 человек)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь обследования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) _____ нет _____

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.

3.2.2. время движения (пешком): 15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. перепады высоты на пути: нет

Их устройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГД	
	в том числе инвалидов:	
2.	передвигающихся в креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

*указывается один из вариантов: «А»- адаптировано, «Б» - доступно специально выделенные участки и помещения, «ДУ» -доступно условно, «ВНД» - временно не доступно.

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающего к зданию (участок)	ВНД	-	-
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	-	№1
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	№2,3
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	№4
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	№5,6
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

****Указывается: ДП-В-** доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(указать категорию инвалидов); **ДЧ-В-** доступно частично всем; **ДЧ-И**(К,О,С,Г,У)-доступно, частично, избирательно(указать категории инвалидов); **ДУ-** доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт
2.	Вход (выходы) в здание	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт
3.	Путь(пути) движения внутри здания(в т.ч.пути эвакуации)	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение сТСР, ремонт капитальный и текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение сТСР,кап.ремонт
6.	Система информации и связи(на всех зонах)	Индивидуальное решение сТСР,кап.ремонт
7.	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	Индивидуальное решение сТСР,кап.ремонт
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение сТСР,кап.ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий , капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____

4.3.Полученный и ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Территория, прилегающая к зданию, вход в здание, пути движения, санитарно-гигиенические помещения, соответствуют нормативным требованиям по доступной среде для

детей инвалидов маломобильных граждан.

Оценка результата исполнения программы, план (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _____

4.4.2. согласование с надзорными органами Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Муниципального района Иса克林ский Власовым А.В.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией(собственником объекта);

4.4.5. согласовано с Председателем общества инвалидов Муниципального района Иса克林ский Антоновой Н.В.

4.4.6. другое _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://isaklysoh.minobr63.ru/>; Геоинформационная система «Доступная среда»

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к объекту _____ 2л.

2. Вход в здание _____ 3л.

3. Пути Движения внутри здания _____ 3л.

4. Зоны целевого назначения объекта _____ 3л.

5. Санитарно-гигиенических помещений _____ 3л.

6. Системы информации (и связи) на объекте _____ 3л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ - _____ на _____ - _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ - _____ на _____ - _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Директор ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы Е.Н.Нестерова

Члены рабочей группы:

Педагог-психолог _____ И.А.Рыганова

Заместитель директора по административно-хозяйственной части _____ А.А.Аксёнов

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №8

I. Результат обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию(участка)

Мордовоаделяковский филиал ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы,
с.Мордово-Аделяково, ул. Куйбышева, д.34

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	№ фото	Выявленные нарушения и замечания			
		Есть/нет		Содержание	Значимость для инвалида(категория)		
1.1	Вход (выход) на территорию	Есть		Отсутствует информация об объекте	К,О,У,Г,С	Разместить информацию об объекте	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт
1.2	Путь движения на территории	Есть		Нет замечаний			
1.3	Лестница (наружная)	Нет		-			
1.4	Пандус (наружный)	Нет		-			
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		Отсутствует парковка и автостоянка	К,О	Оборудовать парковку и автостоянку	
	Общие требования к зоне			Обеспечить доступ для всех групп			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации(вид работ)*
		№ на плане	№ на фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ВНД	Нет	-	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт

*Указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(указать категорию инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У)-доступно, частично, избирательно(указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

**_ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий , капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разместить информацию об объекте, обустроить парковку и автостоянку.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №8

I. Результат обследования:

2.Входа (входов) в здание

Мордовоаделяковский филиал ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы,
с.Мордово-Аделяково, ул. Школьная, д.23

№	Наименование функционально-планировачного элемента	Наличие элемента	№ фото	Выявленные нарушения и замечания			
		Есть/нет		Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	№ 1	Отсутствуют тактильные средства. Нет контрастной маркировки и на крайней ступени. Поручни не соответствуют нормативу. Нет кнопки вызова помощи	С С О,С К	Установить тактильные средства. Нанести контрастную маркировку на крайнюю ступень. Замена поручней. Установить кнопку вызова	Индивидуальное решение стТР, кап.ремонт
2.2	Пандус (наружный)	да	№ 1		К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	№ 1	Отсутствие звукового и светового маяка у входа	С, Г	Установить звуковой и световой маяк у входа	Индивидуальное решение стТР, кап.ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть	№ 1	Нет замечаний			
2.5	Тамбур	Есть		Высота порога не соответствует нормативу	К	Заменить порог	Индивидуальное решение стТР, кап.ремонт

	Общие требования к зоне			Обеспечить доступ для всех групп			
--	-------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)*
		№ на плане	№ на фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	Нет	№1	Индивидуальное решение с ТСП, кап.ремонт

*Указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(указать категорию инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У)-доступно, частично, избирательно(указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий , капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильные средства. Нанести контрастную маркировку на крайнюю ступень. Замена поручней. Установить кнопку вызова. Установить пандус. Установить звуковой и световой маяк у входа. Заменить порог в тамбуре.

Фото№1. Вход в здание.



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №8

I. Результат обследования:

3.Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации)

Мордовоаделяковский филиал ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы, с.Мордово-Аделяково,ул. Куйбышева, д.34

№	Наименование функционально-планировачного элемента	Наличие элемента	№ фото	Выявленные нарушения и замечания			
		Есть/нет		Содержание	Значимость для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	№ 2	Отсутствие тактильных средств; Отсутствует место отдыха Отсутствует комплексная информация о пути и направления движения со схемой расположения и функциональным назначением помещения, Отсутствует мнемосхема	К,О,Г,С,У	Установить тактильные средства Обустроить место отдыха, разместить комплексную информацию о пути и направления движения со схемой расположения и функциональным назначением помещения, разместить мнемосхема	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет					
3.5	Пути эвакуации	Есть	№ 2, 3	Отсутствие тактильных средств	С	Установить тактильные средства	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт
	Общие требования к зоне			Обеспечить доступ всех групп			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)*
		№ на плане	№ на фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	Нет	№ 2,3	Индивидуальное решение с ТСП, кап.ремонт

*Указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У)-доступно, частично, избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильные средства. Обустроить место отдыха. Разместить комплексную информацию о пути и направления движения со схемой расположения и функциональным назначением помещения, разместить мнемосхема

Фото № 2. Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации)



Фото № 3



I. Результат обследования:

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Мордовоаделяковский филиал ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы,
с. Мордово-Аделяково, ул. Куйбышева, д.34

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	№ фотот	Выявленные нарушения и замечания			
		Есть /нет		Содержание	Значимость для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
4.1.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 4	Отсутствует тактильная информация. Отсутствует зона для кресла-коляски. Стол и габариты зоны сидения не соответствуют стандарту, высота порога не соответствует нормативу	С К К,О К	Установить тактильную и визуальную информацию. Оборудовать зону для кресла-коляски. Оборудовать стол и зону сидения. Заменить порог	Индивидуальное решение с ТСР, Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	Общие требования к зоне			Обеспечить доступ всех групп			

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)*
		№ на плане	№ на фото	
<u>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</u>	ВНД	Нет	№ 4	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт капитальный и текущий

*Указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(указать категорию инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У)-доступно, частично, избирательно(указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий , капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильную и визуальную информацию . Оборудовать зону для кресла-коляски. Оборудовать стол и зону сидения.

Фото № 4. Зона целевого назначения здания (кабинет)



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №8

I. Результат обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Мордовоаделяковский филиал ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы,
с. Мордово-Аделяково, ул. Куйбышева, д.34

5.1. Санитарно-гигиенических помещений

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	№фото	Выявленные нарушения и замечания			
		Есть/нет		Содержание	Значимость для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	№5	Отсутствуют тактильные средства. Отсутствует туалет (кабина) для инвалидов.	С К,О,С,Г,У	Установить тактильных средств. Оборудовать туалет (установить кабину) для инвалидов	Индивидуальное решение с ТСП, кап.ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет		-			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	№6	Не оборудована под инвалидов	К,О,Г,С,У	Оборудовать под инвалидов	Индивидуальное решение с ТСП, кап.ремонт
	Общие требования к зоне			Обеспечить доступ всех групп			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации(вид работ)*
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	нет	№5,6	Индивидуальное решение с ТСП, кап.ремонт

*Указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(указать категорию инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У)-доступно, частично, избирательно(указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий , капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильных средств. Оборудовать туалет и гардеробную для инвалидов.

Фото № 5. Туалетная комната.



Фото № 6. Бытовая комната (гардеробная)



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №8

I. Результат обследования:

6. Системы информации на объекте

Мордовоаделяковский филиал ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы,
с.Мордово-Аделяково, ул. Куйбышева, д.34

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	№фото	Выявленные нарушения и замечания			
		Есть/нет		Содержание	Значимость для инвалида(категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет		Отсутствуют визуальные средства	К,О,У,Г,И	Установить визуальные средства	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт
6.2	Акустические средства	Нет		Отсутствуют акустические средства	С	Установить акустические средства.	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет		Отсутствуют тактильные средства	С	Установить тактильные средства	Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт
	Общие требования к зоне			Обеспечить доступ всех групп			

II.Заключения по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации(вид работ)*
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ВНД	Нет		Индивидуальное решение сТСР, кап.ремонт

*Указывается: **ДП-В**- доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(указать категорию инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем; **ДЧ-И**(К,О,С,Г,У)-доступно, частично, избирательно(указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий , капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Установить визуальные средства. Установить акустическую систему. Установить тактильные средства.